



22.3.21

הורים יקרים,

כידוע לכם, הסככה הממוקמת במגרש הספורט בבית ספרכם סגורה לצורך קיום בדיקות הנדסיות וביצוע עבודות חיזוק מזה כחודשיים וחצי.

אנו מבקשים לעדכנכם כי הסככה, הנושאת קירויים סולאריים, תישאר סגורה עד לסיום בדיקה מקיפה וביצוע עבודות חיזוק, כך שתעמוד בסטנדרט מחמיר של בטיחות. **זאת, לאחר שבדיקה יזומה של העירייה העלתה כי הסככה, אשר קיבלה אישור הנדסי כנדרש עם הקמתה, לא עומדת בסטנדרט הבטיחות הנדרש.**

הסככה בבית ספרכם מצטרפת ל-12 סככות נוספות ברחבי העיר שנבדקות בימים אלה. הסככות נסגרו לבדיקה ושלושה מהנדסים שונים נשכרו לצורך הבדיקה (אחד מטעם הקבלן, השני מטעם החברה הכלכלית והשלישי מטעם ועדה עירונית בראשות הח"מ).

עם התקדמות הבדיקות, התחוויר כי קיים פער בין תוצאות הבדיקות הראשוניות, על בסיסן המהנדס אישר את פתיחת המגרשים, וכי הסככות אינן עומדות בתקן הנדרש, ונדרשות עבודות חיזוק נוספות על מנת לייצר בטיחות מירבית. הסככות נסגרו מיידית והחלו עבודות חיזוק ושיפור.

בימים אלה מתבצעות בדיקות מעבדה קפדניות באמצעות מכשור מתקדם בשטח אשר מנהלות על ידי המהנדס החיצוני, שמונה על ידי הח"מ, **ובהתאם להמלצותיו, המבוססות על ממצאי הבדיקה, יבוצעו החיזוקים.**

יודגש, כי הסככות בעיר תיפתחנה רק לאחר אישור יציבות סופי של שלושת המהנדסים, ולאחר שתעמודנה בסטנדרט הבטיחות המחמיר ביותר.

כלל הדוחות ההנדסיים יהיו זמינים לעיונכם בזירת השקיפות העירונית.

אנחנו מודעים לאי הנוחות הנגרמת לילדיכם ולצוות בית הספר ומתנצלים על כך. עם זאת, בכוונתנו למצות עד תום את תהליך הבדיקות והעבודות ולא נאשר את פתיחת המגרש עד שנהיה בטוחים במאת האחוזים שסככת המגרש בטוחה לשימוש.

אנו מבטיחים לכם כי יש בכוונתנו למצות את הדין עם האחראי על תכנון הסככות.

נמשיך ונעדכנכם בהמשך.

בברכה,

אדר. עליזה זיידלר גרנות

מהנדסת העיר